

承	認	審	査	作	成
H28.9.15	H28.9.15	H28.9.15			

環境化学部  
環境モニタリングG  
環境設備班

## サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 9月15日 (木) 10:00~11:30						
作業場所	正門付近						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
正門付近	F1-ICW-236	0.03	1.1 $\mu$ Sv/h (10:29)	10:30 ~ 10:35	—	—	1.0 $\mu$ Sv/h (10:36)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	0.9 $\mu$ Sv/h (10:16)	—	—	—	0.8 $\mu$ Sv/h (10:32)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2938mV (10:16)	—	—	—	3349mV (10:33)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	0.9 $\mu$ Sv/h (10:16)	—	—	—	0.9 $\mu$ Sv/h (10:32)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2937mV (10:26)	—	—	—	3349mV (10:33)
—以下余白—							