


# 1Fフランジ型タンク側板フランジ止水対策工事(その2)

## G4タンク【全16基】表面線量率測定結果

東京電力ホールディングス(株)		主任技術者	工事担当	放管責任者	放管
水処理設備部 貯留設備Gr					
H24.3.21		2017.3.13	2017.3.13	2017.3.13	2017.3.13

No.	タンク製造番号	測定日	低圧区バックグラウンド		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪		⑫		⑬		⑭		⑮	
			Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β	Y	Y+β
1	G4-A1	2017/3/13	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
2	G4-A2	2017/3/13	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
3	G4-A3	2017/3/13	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
4	G4-A4	2017/3/13	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
5	G4-A5	2017/3/13	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
6	G4-A6	2017/3/13	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
7	G4-B1	2017/3/13	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	
8	G4-B2	2017/3/13	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
9	G4-B3	2017/3/13	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
10	G4-B4	2017/3/13	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
11	G4-C1	2017/3/13	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
12	G4-C2	2017/3/13	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
13	G4-C3	2017/3/13	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
14	G4-C4	2017/3/13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
15	G4-C5	2017/3/13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
16	G4-C6	2017/3/13	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	

### フランジタンク線量測定箇所



Cタンク【全13基】表面線量率測定結果

[illegible]

鋼板連続止水対策範囲図

天板フランジ  
壁面フランジ  
底面フランジ  
①底フランジ  
②壁フランジ  
③底板フランジ  
④鋼板  
マンホールフランジ

②壁フランジ(4箇所)

④鋼板  
マンホールフランジ

⑤壁合フランジ

①底フランジ  
②壁フランジ  
③底板フランジ

天板フランジ  
壁面フランジ  
底面フランジ

④鋼板  
マンホールフランジ

⑤壁合フランジ

②壁フランジ(4箇所)

H9タンク【全12基】表面線量率測定結果

[illegible]

側板端部止水対策断面図

天板フランジ

側面フランジ

底板

①第一フランジ

③底板フランジ

⑤整合フランジ

④側板マンホールフランジ

②縦フレンジ(4箇所)