

構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成30年 9月

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

(1/2)

| | 測定場所 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
|----|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 1 | 入退域管理棟出入口 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| 2 | 入退域管理棟脇プレハブ(内) | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 工事車両駐車場(東) | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.65 |
| 4 | 工事車両駐車場(南) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | バス待合所 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.50 |
| 6 | 新事務本館前ロータリー(南) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 7 | ヘリポート東側 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 8 | 新事務本館正面玄関 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 9 | 新事務本館西側駐車場 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
| 10 | ヘリポート入口 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| 11 | 構外南側駐車場 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 構外中央駐車場 | 1.1 | 0.90 | 1.0 | 1.1 |
| 13 | 構外中央西側駐車場(南) | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| 14 | 構外中央西側駐車場(北) | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 15 | 構外中央駐車場(北西) | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | 危険体感訓練施設西側 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
| 17 | 構外休憩所(東) | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| 18 | バス待合所西側 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| 19 | 構外北側駐車場(東) | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| 20 | 北側駐車場巡視用道路(南) | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 21 | 北側駐車場南巡視用道路(南) | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 22 | 北側駐車場南巡視用道路(中央) | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 23 | 北側駐車場南巡視用道路(北) | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 24 | 北側駐車場巡視用道路(鉄塔西) | 1.0 | 0.90 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | 北側駐車場巡視用道路(鉄塔北) | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 26 | 北側駐車場北巡視用道路(北) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 27 | 北側駐車場北巡視用道路(中央) | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 28 | 北側駐車場北巡視用道路(南) | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| 29 | 北側駐車場巡視用道路(北) | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
| 30 | 構外北側駐車場(北) | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |

(2/2)

| | 測定場所 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
|----|----------------|------|-------|-------|-------|
| 31 | 構外北側駐車場(北東) | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 32 | 協力企業棟北側駐車場(北西) | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
| 33 | 協力企業棟北側駐車場(北) | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.60 |
| 34 | 協力企業棟食堂搬出入口 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
| 35 | 協力企業棟2番ゲート | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| 36 | 協力企業棟1番ゲート | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| 37 | 新事務本館西側出入口 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| 38 | 協力企業棟(南東) | 1.1 | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
| 39 | 装備品倉庫(北) | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
| 40 | 装備品倉庫(北東) | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |

MC7系電気品室(西門前)測定日 9月3日 (1回/月)

| | | |
|----|-------------|------|
| 41 | MC7系電気品室(北) | 0.30 |
| 42 | MC7系電気品室(東) | 0.45 |
| 43 | MC7系電気品室(南) | 0.40 |
| 44 | MC7系電気品室(西) | 0.70 |
| 45 | 西門前 | 0.60 |

ヘリポート 測定日 9月17日 (1回/月)

| | | |
|----|-----------|------|
| 46 | ヘリポート通路 | 0.52 |
| 47 | ヘリポート(南西) | 1.7 |
| 48 | ヘリポート(北西) | 1.7 |
| 49 | ヘリポート(中央) | 0.90 |
| 50 | ヘリポート(北東) | 0.70 |
| 51 | ヘリポート(南東) | 0.90 |
| 52 | ヘリポート北側 | 0.60 |

入退域管理棟出入口

| | | | |
|-------|------|-------|------|
| 9月1日 | 0.29 | 9月16日 | 0.30 |
| 9月2日 | 0.29 | 9月17日 | 0.30 |
| 9月3日 | 0.28 | 9月18日 | 0.30 |
| 9月4日 | 0.29 | 9月19日 | 0.29 |
| 9月5日 | 0.30 | 9月20日 | 0.30 |
| 9月6日 | 0.30 | 9月21日 | 0.28 |
| 9月7日 | 0.30 | 9月22日 | 0.28 |
| 9月8日 | 0.28 | 9月23日 | 0.28 |
| 9月9日 | 0.29 | 9月24日 | 0.30 |
| 9月10日 | 0.29 | 9月25日 | 0.29 |
| 9月11日 | 0.29 | 9月26日 | 0.29 |
| 9月12日 | 0.29 | 9月27日 | 0.30 |
| 9月13日 | 0.30 | 9月28日 | 0.28 |
| 9月14日 | 0.29 | 9月29日 | 0.29 |
| 9月15日 | 0.29 | 9月30日 | 0.29 |
| | | | |