

承認	審査	作成
H31.1.7	H31.1.7	H31.1.4

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成30年12月28日（金） 11:23 ～ 11:45						
作業場所	MP-2						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	作業前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	機器管理No	作業後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-2	F1-ICW-379	0.03	1. 2 μ Sv/h (11:24)	11:24 ～ 11:40	F1-ICW-379	0.03	1. 2 μ Sv/h (11:40)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		線量 指示値	1. 1 μ Sv/h (11:20)	—	—	—	1. 2 μ Sv/h (11:33)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		バッテリー 指示値	2873mV (11:20)	—	—	—	3349mV (11:33)
<p>備 考</p> <p>・今回のバッテリー交換作業でICWの取外し・取付けは行っていません。</p>							