



## 局所排風機 維持確認結果 (2020年9月)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績				備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μSv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA		チャコール
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					
16	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 トイレ前通路	○	2.3	2.8	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
17	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区喫煙所	○	2.3	2.3	○	500	750	×	500	750	×	9月18日	9月18日	9月18日	—	交換後差圧 プレ:50 Pa HEPA:50 Pa (2020/9/18)	
18	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 クールベスト 配備エリア前通路	○	2.0	2.0	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
19	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 クールベスト配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/5/1)	
20	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 G装備脱衣エリア	○	3.5	3.0	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
21	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 G靴配備エリア	○	7.0	7.0	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
22	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第2工区 Y装備脱衣エリア	○	5.0	4.5	○	50	600	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
23	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第2工区 Y靴配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	チャコール交換用フィルタ在庫なしのため交換 できず、HEPA差圧基準超過により停止。 (2020/8/18)	
24	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 保護衣配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中	
25	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 保護衣配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/5/1)	
26	免震重要棟 1階	出入口 二重自動扉内	○	3.0	3.0	○	100	200	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
27	免震重要棟前 プレハブ休憩所	一般ゴミ集積所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	閉鎖中につき立ち入り不可のため未実施	
28	免震重要棟前 プレハブ休憩所	資材搬出入口	○	5.0	5.0	○	80	250	○	—	—	—	—	—	—	—	(2020/9/18)	
29	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 脇保護衣貯蔵エリア	○	6.0	6.0	○	110	300	×	50	300	○	9月18日	—	—	—	(2020/9/18)	

【3/4号機 サービス建屋】

## 局所排風機 維持確認結果 (2020年9月)

[illegible]



【工作建屋】

## 局所排風機 維持確認結果（2020年9月）

[illegible]

## 局所排風機 維持確認結果 (2020年9月)

[illegible]

【常設給水所】

## 局所排風機 維持確認結果 (2020年9月)

[illegible]