

【1/2号機 サービス建屋 2階】

局所排風機 維持確認結果 (2022年2月)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績			備考			
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②				
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ		HEPA	チャコール	
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定						
1	1.2号 S/B	2FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
2	1.2号 S/B	2FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
3	1.2号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※停止中(2022/1/5)
4	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	2.0	2.0	○	10	100	○	—	—	—	—	—	—	—	—	(2022/2/12)
5	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	2.0	1.8	○	50	100	○	—	—	—	—	—	—	—	—	切替運転(2022/2/12)
6	1.2号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止(2022/2/12) ■
7	1.2号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2022/2/21) ■
8	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	1.8	1.8	○	20	180	○	—	—	—	—	—	—	—	—	(2022/2/12)
9	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	1.8	1.8	○	380	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	喫煙室内換気用につきチャコールフィルタの接続が無いため HEPAフィルター・チャコールフィルタ間の差圧表示なし (2022/2/12)

No.3 ※ 1/5寒さ対策の為停止

