

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年3月23日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年3月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【構内バスからの油漏れについて】 構内バスから給油キャップの劣化により油漏れ発生、当該給油キャップを新品に交換して油漏れ停止。 なお、漏れた油は吸着材により処理済み。また、他の車両について点検を実施、劣化が確認された車両の給油キャップを交換。	G II