

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年10月13日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年10月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【フランジタンク解体部材一時保管施設付近の路盤における油浮きについて】 当社社員が、フランジタンク解体部材一時保管施設付近に駐車中の15トントラック下部の路盤に油が浮いていることを確認。 油が浮いていた箇所に油吸着マットおよび油受けを設置。 消防署により「車両からの軽油漏えい事象」と判断されたことを受け、トラックの整備点検を実施。	GⅢ	10月8日