

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2021年10月21日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年10月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機 原子炉建屋5階北西階段付近天井部のルーフトレン配管からの雨水滴下について】 当直員が5号機 原子炉建屋5階北西階段付近天井部のルーフトレン配管から、雨水の滴下を確認。 雨水滴下下部には受け容器を設置済み。 なお、雨水滴下による設備への影響はなし。 今後、ルーフトレン配管の修理予定。	GⅢ	10月16日