

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年1月21日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年1月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【免震重要棟北側道路における車両接触について】 協力企業作業員が免震重要棟北側道路においてユニック車を後退させていた際、後方の一時停車中の軽自動車に接触。 ユニック車は後部ウinkerが変形、軽自動車はボンネット、フロントガラスを破損。 なお、車両接触による人身被害はない。 今後、原因調査および再発防止対策を検討。	GⅢ	1月19日