

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年9月2日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年9月2日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【2号機燃料取り出し用構台の鉄骨基礎の型枠製作中における体調不良者の発生について】 協力企業作業員が、2号機タービン建屋東側逆洗弁ピットヤードにて2号機燃料取り出し用構台設置に使用する鉄骨基礎の型枠を製作中に、動悸や胸の痛みを感じたことから救急医療室を受診。 救急医療室において、脱水症と診断され、処置を受けた。 当日中に体調は回復しており、翌日は不休となっている。 今後、熱中症予防対策について、2号機燃料取り出し用構台設置工事に係る協力企業作業員の再教育を実施。	GⅢ	8月31日