

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年10月6日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年10月6日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【2号機燃料取り出しに伴う南側構台設置工事における協力企業作業員の負傷について】 2号機燃料取り出しに伴う南側構台設置工事に従事していた協力企業作業員が、鉄筋材の切断加工中に鉄筋カッターの保護カバーと鉄筋の間に右手人指し指を挟み負傷した。 救急医療室において、右示指圧挫傷と診断され消毒・軟膏塗布の処置を受けた。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	10月3日