

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年1月12日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年1月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【免震重要棟バス停南側における車両接触について】 協力企業作業員が免震重要棟駐車場において、保護衣運搬作業用の4トントラックを後退させた際、後方にあったポールに接触し折り曲げた。 本人からの聞き取りにより、誘導員が誘導していたが、停止の呼びかけが聞こえず、そのまま後退したことにより接触したものと確認。 なお、車両接触による人身被害および車両からの油漏れはなし。 今後、当該ポールの修理を行うとともに、再発防止対策を検討する。</p>	GⅢ	1月10日