

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年9月12日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年9月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【物揚場周辺道路における油漏えいについて】 協力企業作業員が、物揚場周辺道路において、油らしきものの漏えい跡があることを確認。 周囲に可燃物はなく、側溝および排水路への油の流れ込みがないことを確認。 現場において油漏えいの発生源となるものが確認できなかったことから、通行車両からの油の滴下と推定。 油は回収済み。環境への影響はない。 なお、本件は消防により「油漏えい事象」と判断。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	9月6日