

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年12月11日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【発電所構内における車両からの燃料油漏えいについて】 協力企業作業員が、停車中の車両をよけるため車両を誘導員に従い幅寄せした際、車両のタイヤがグレーチングへ乗り上げ、グレーチングの跳ね返りにより燃料タンクが損傷し、燃料油が漏えい。 一部、漏えいした燃料油が側溝へ流出したが側溝内に留まり、排水路へ流出がないことを確認。 漏えいした燃料油および燃料タンク内の燃料油は、回収済み。 なお、消防により「油漏えい事象」と判断。 今後、再発防止対策を検討。</p>	G II	12月7日