

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年12月21日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【福島復興給食センターにおける転倒負傷について】 福島復興給食センターにおいて協力企業作業員が、機器の洗浄作業中にホースを持って移動した際、コンテナ運搬用のレールを踏み滑って転倒し、右足を負傷。 応急処置を施し、給食センターの車両にて医療機関へ搬送。 搬送先の医療機関で、2針縫合の治療を受けた。 なお、翌日再診し右膝挫傷と医師より診断された。 今後、再発防止対策を検討。</p>	G II	12月18日
2	<p>【6号機計装用空気圧縮機の除湿装置用排水弁および除湿塔A排水弁のシート漏えいについて】 当社運転員が、6号機計装用空気圧縮機の除湿装置点検および修理が完了したことから、動作確認のため、当該除湿装置内の加圧を実施したところ、除湿装置用排水弁および除湿塔A排水弁のシート漏えいを確認。 なお、6号機計装用空気圧縮機は、仮設除湿装置設備が運転しているため、系統への影響は無い。 今後、当該弁を分解点検・修理予定。</p>	G III	12月15日