

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年7月5日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年7月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード | 発見日 |
|----|--|------|------|
| 1 | <p>【水処理センター設置に伴う保安規程の改訂誤りについて】 当社社員が、水処理センター設置に伴う保安規程の改訂に誤りがあることを確認。 原因を調査したところ、当初、水処理センター設置の他に自家用電気工作物に関する組織の改訂として、本社組織の削除を行うこととしていたが、自家用電気工作物に関する組織の改訂を行わないこととした際、削除した内容の一部について、再度追記することを失念してしまった。 なお、自家用電気工作物に関する組織の改訂については、削除されていても影響がないことを確認済み。 今後、削除した内容について追記を実施する。</p> | GⅢ | 7月1日 |
| 2 | <p>【1号機原子炉建屋北側道路における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、1号機原子炉建屋北側道路において、地面に仮置きした長さ3mの鋼材が作業動線上にあるため鋼材の片端を持ち上げ一人でずらそうとした際に、手が滑り鋼材が左足の指に落下した。 当初、痛みを感じなかったが帰宅後に痛みを感じたことから、医療機関を受診し、左第2・3中足骨骨折と診断された。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。</p> | GⅢ | 7月3日 |