

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年7月11日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年7月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【鋼材片付け作業における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、淡水化装置(RO1/RO2)除却工事で発生した鋼材片付け作業において、枕木の上に設置していた鋼材をより安定な状態にしようと動かした際、鋼材と枕木の間で右手人差指を挟み負傷。 救急医療室において、右人差指挫創と診断され、縫合の処置を受けた。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	7月9日