

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年12月16日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機タービン建屋における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、5号機滞留水移送準備のためタービン建屋地下1階復水器エリアを移動中、配管のサポートに頭部(ヘルメット着用)を接触し負傷。 救急医療室において、救急搬送の必要があると判断され医療機関へ搬送。 搬送先の医療機関にて検査入院後、翌々日、職場へ復帰。 今後、再発防止対策を検討。	G II	12月10日