

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年2月3日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年2月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容   | グレード | 発見日   |
|----|---|------|-------|
| 1  | <p>【不稼働重機のフロン取り扱いに関する相双地方振興局への報告について】<br/>不稼働重機(稼働予定のない解体対象の重機)に積載された第一種特定製品(重機のエアコン)において、下記を確認したことから相双地方振興局に報告。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・冷媒漏えい点検整備記録簿の未作成</li><li>・簡易点検の未実施</li><li>・フロン類充填回収業者に登録していない業者がフロンを回収していた</li></ul> <p>今後、管理方法について検討する。</p> | G II | 1月30日 |