

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年3月10日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年3月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【3号機タービン建屋における当社社員の負傷について】 当社社員が、装備交換所で装備を脱衣する際、右手人差し指付け根付近に滲み程度の出血があることを確認。 3号機タービン建屋1階通路には震災後に設置した足場等により狭小箇所があり、通行する際に狭小箇所です手をぶつけたことにより負傷したものと推定。 救急医療室にて、右手背挫傷と診断され、当該部の処置を実施。 なお、不休災害となっている。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	3月3日