

## 核物質防護に関する不適合情報

2025年2月17日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。  
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/pp/pdf/policy.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf)

1. 公表区分Ⅰ 0件
2. 公表区分Ⅱ 0件
3. 公表区分Ⅲ 1件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	構内貸出カメラの許可証の紛失を確認した。 調査の結果、作業員が許可証を取り外したことが原因であったことから、関係者に対して正しい取り扱い方法について、再教育・再周知を実施した。 許可証については、容易に取り外せないタイプの許可証に変更した。	2023/12/6	

4. 公表区分その他 1件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	核物質防護上の扉の固縛を外し忘れて扉を開けたことにより、取っ手(手持ち部分)が破損した。 障壁機能は維持。 調査の結果、警備員の手順書理解不足が原因であったことから、関係者へ手順書の再周知・再教育を実施するとともに破損箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2023/9/17	