


福島第一原子力発電所 雑固体廃棄物焼却設備焼却炉(B)
二次燃焼器バーナ取付座からの蒸気状の気体の確認について(続報)

< 参 考 資 料 >
2 0 2 0 年 9 月 3 0 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

【概要】

- 9月25日にお知らせした、雑固体廃棄物焼却設備建屋内にある雑固体廃棄物焼却設備（B）の二次燃焼器のバーナを取り付けている台座から、少量の蒸気状の気体が出ていることを確認したことについて、その後の状況をお知らせします。
- 雑固体廃棄物焼却設備（B）の温度が下がったことから、昨日（9月29日）現場確認を行ったところ、二次燃焼器のバーナ部分の耐火物が損傷していることを確認しました。
- 今後、蒸気状の気体が発生した原因調査と並行し、耐火物が損傷した原因についても調査を進め、原因が分かり次第、速やかに再発防止対策を講じてまいります。



2020年2月確認時



今回(9月29日)確認時