

平成17年9月22日

福島第一原子力発電所正門入口付近におけるタンクローリーからの
重油漏れについて

平成17年9月22日午前10時20分頃、当所への入構手続きのため正門入口道路に停止していたタンクローリーから重油がこぼれていることを、別の入構手続き者が発見いたしました。

原因を調査したところ、重油を福島第二原子力発電所から当所へ搬送するため、タンクローリーに積み込んだ際、車両上部の点検口の蓋がロックされておらず、運転による揺れにより上部蓋からこぼれたものと推定しております。

こぼれた重油は約5リットルで、搬送経路であった国道6号線より当所に入る交差点から当所正門付近まで点在しておりますが、こぼれた箇所については、吸着マットによる吸い取りおよび洗剤洗浄を行います。

発生事象に鑑み、本日、重油の搬送請負会社に対し口頭にて嚴重注意を行いました。

以 上