

(お知らせ)

定期検査中の福島第二原子力発電所2号機圧力抑制室内
の最終点検結果について

平成18年1月20日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

当所2号機は、平成17年10月25日より第16回定期検査を実施しておりますが、圧力抑制室内の最終点検を本日実施した結果、ホース1本（長さ約130cm×直径約1cm）、テープ片（約5cm×約1cm）、プラスチック片（長さ約1cm×直径約0.5cm）を確認・回収いたしました。

ホースについては、ダイバーが使用するものであることが確認されましたが、当該ホースが残留した原因について今後調査いたします。

なお、テープ片およびプラスチック片については、前回の点検では確認しにくい部位にあったものが、圧力抑制室内の水の動きにより移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以上

(お問い合わせ先)
福島第二原子力発電所
広報部
TEL 0240-25-1353