

(お知らせ)

定期検査中の福島第二原子力発電所 1号機圧力抑制室内における
スパナの落下について

平成 17 年 3 月 22 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

当所 1号機（沸騰水型、定格出力 110万キロワット）につきましては、平成 16年 9月 29日より第 17回定期検査を実施しておりますが、圧力抑制室内の最終点検準備作業中、本日午後 2時 50分頃、協力企業作業員がスパナ 1本（長さ約 30cm）を圧力抑制室内プールに落下させてしまいました。

スパナには落下防止ひもを付けておりましたが、グレーチング（格子状の金属製の床）上にて、当該スパナを別の作業員から受け取って落下防止ひもを腕に巻き付ける際、誤って落下させてしまったものです。

落下したスパナについては、圧力抑制室の最終点検・清掃にて確認・回収する予定です。

当該点検・清掃の結果につきましては、作業終了後に速やかにお知らせいたします。

以 上

(お問い合わせ先)
福島第二原子力発電所
広 報 部
TEL 0240-25-1353