

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年2月25日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	6号機	原子炉冷却材浄化系逆洗水受ポンプ(A)室の床の一部で基準値を超える汚染を確認した。当該汚染を除染(拭き取り清掃)し基準値以内とした。 【平成23年2月22日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/23022201p.pdf	GIII以下

3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋排風機(A)用電動機の点検において、軸受結合部と収容ケースとの隙間が許容値を外れていることを確認した。 当該部を点検・修理。	
2	1号機	復水脱塩塔出口サンプリング積算流量用積算カウンタに動作不良を確認した。 当該カウンタを点検・修理。	
3	2号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)調節弁の速度調節器部品の間隙が狭まり、管理値を超えているのを確認した。 当該部を修理。	
4	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気だめ(手動)第2ドレン弁にシートリークを確認した。当該空気だめの圧力低下はなしを確認。 当該弁を点検・修理。	
5	2号機	常用/非常用照明分電盤(原子炉建屋内)の扉の開閉が不調であることを確認した。 当該扉を点検・修理。	
6	4号機	制御棒駆動系水圧制御ユニット(185体中の1体)の方向制御弁のケーブル表面に傷を確認した。他全数の同様ケーブルを調査した結果、4体で同様な傷を確認。 当該ケーブルを修理。	
7	4号機	【中越沖地震関連】高圧タービン/低圧タービン継ぎ手カバーの水平継ぎ手面の位置決め用ピンに破損を確認した。 当該ピンを交換。	
8	4号機	取水口除塵装置用洗浄ポンプ(B)吐出逆止弁の一部に腐食を確認した。 当該弁を点検・修理。	
9	6号機	第8回定期検査において作成した、社内の品質記録である点検結果確認書にて誤記を判明した。 当該記録の誤記訂正を実施。	
10	6号機	ほう酸水注入系貯蔵タンクの攪拌用空気配管の目詰まりを確認した。 当該配管を点検・修理。	
11	その他	補助建屋冷凍機エリアのフロンガス検知器の内部換気ファンが停止していることを確認した。 当該ファンを修理。	
12	その他	5号工具センターにあるトルクレンチの日常点検において、精度が逸脱しているものを確認した。 当該トルクレンチを貸出禁止とし、調査。	