

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年7月6日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	原子炉建屋オペレーティングフロア作業用電源箱調査の際、誤ってノギスを充電部(蝶ネジ)に接触させてしまい地絡が発生した。当該事象の原因を調査。	GIII以下
2	2号機	高圧炉心スプレイ系主要弁分解検査における検査成績書に記載漏れを確認した。成績書の訂正を行い、当該検査の有効性を評価。	GIII以下
3	3号機	換気空調系補機非常用冷却水系の冷凍機(B)抽気抜出逆止弁が流れ方向とは逆に取付られていることを確認した。当該弁を点検・修理。なお、当該冷凍機(B)の運転状態に問題なし。	GIII以下

## 3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水取水路止水板の吊ピース(屋外)に腐食を確認した。当該吊りピースを修理。	
2	2号機	主蒸気系メカニカルスナッパーにおいて、スナッパーの固着による動作不良を確認した。当該スナッパーを修理。	
3	2号機	廃棄物処理系濃縮廃液ポンプA吸込圧力変換器元弁のシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	取水口除塵装置の監視用テレビモニタ装置(屋外)において、レンズ内側に水滴の付着を確認した。当該装置を点検・修理。	
5	4号機	高圧復水ポンプ(A)最小流量弁において、弁開閉位置検出スイッチ端子のネジ頭部の破損を確認した。当該ネジを修理。	
6	4号機	タービン建屋給気処理装置フィルタ室の入口扉のハンドルが外れていることを確認した。当該ハンドルを修理。	
7	5号機	海水熱交換器建屋において、海水ストームドレン系の床排水口の番号表示が無いものや一部消えているものを確認した。当該番号表示を表記。	
8	7号機	熱交換器建屋内照明用分電盤において、負荷回路側の絶縁抵抗値の低下を確認した。当該事象の原因を調査。	
9	7号機	屋外他照明用分電盤等において、負荷回路側の絶縁抵抗値の低下を確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	精密検査用ホールボディーカウンターの動作不良を確認した。当該動作不良の原因を調査。	
11	その他	荒浜側焼却設備のドラム缶(焼却灰)運搬台車の遮へい扉において、位置検出スイッチ全閉側の電線管接続部の折損を確認した。当該接続部を修理。	
12	その他	荒浜側焼却炉建屋の送風機(A)風量調節用ダンパーが閉方向に動かないことを確認した。当該ダンパーを修理。	
13	その他	重油移送ポンプ室(屋外)において、ケーブル貫通部からの雨水浸入を確認した。当該ケーブル貫通部を修理。	