

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年7月25日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側補助ボイラー3Aにおいて、水面計の機器銘板に誤記を確認した。当該銘版を修正。	
2	1号機	濃縮廃液系の濃縮廃液タンク洗浄水減圧弁保守弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	タービン建屋最上階において、ジブクレーン旋回用減速機から潤滑油の垂れを確認した。当該減速機を修理。	
4	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)の主油タンクガス抽出機用電動機において、軸受受け部の内径寸法が管理値を超えていることを確認した。当該軸受け取付け部を修理。	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機区域送風機において、吸込ダクトの保温材カバーとテープが一部剥がれていることを確認した。当該保温材カバーを修理。	
6	6号機	原子炉建屋1階残留熱除去系(B)弁室において、計装配管の床貫通部のシール材が破損していることを確認した。当該部を点検・修理。	
7	6号機	直流125Vの6A系において、正・負側の地絡電圧に僅かな偏差を確認した。当該事象の原因を調査。	
8	6号機	原子炉核計装系(起動領域モニタC、平均出力領域モニタC等)の記録計において、ペンの動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
9	7号機	点検後の試運転時、燃料プール冷却浄化系のろ過脱塩器保持ポンプ(B)において地絡発生を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
10	その他	委託業務の1件で、現場作業を行った作業員のうち作業員名簿に記載がない者を確認した。当該名簿を改訂。	
11	その他	タービン系のソフトウェア安全処置装置(計算機)内にある故障品と交換しようとした予備基板に不具合を確認した。当該基板を修理。	