

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年9月2日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	原子炉開放作業に従事していた作業員が気分が悪くなり、病院へ搬送し熱中症の疑いと診断された。治療し帰宅(不休)。【平成23年8月31日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2011/pdf/23083101p.pdf	GIII以下

3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料噴射ポンプ入口ロック継ぎ手部と燃料ドレン受配管フランジ部に油のにじみを確認した。当該継ぎ手部とフランジ部を点検・修理。	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)の機関付潤滑油ポンプの点検時、主軸キー溝部に浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該主軸を修理。	
3	1号機	給水加熱器ヒータードレンポンプ(C)の点検時、羽根車に浸食を確認した。当該羽根車を修理。	
4	1号機	給水加熱器ドレン系・ベント系水位調節弁の点検時、駆動空気供給用の小弁に固着、グランド部から若干の空気の漏れを確認した。当該小弁を修理。	
5	1号機	復水移送ポンプ(A)吐出逆止弁の点検時、弁体の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該弁体を修理。	
6	1号機	制御棒駆動機構の自動交換機の点検時、つかみ腕の爪の固定ボルト損傷を確認した。当該固定ボルト他を修理。	
7	1号機	タービン建屋地下2階(管理区域)の第4・第5給水加熱器(C)室内トレンチにおいて、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
8	3号機	シャワードレン系収集槽入ロラインドレン弁前後の配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
9	5号機	格納容器雰囲気モニタ系(B)の酸素濃度記録計において、一時的に指示値の変動を確認した。当該事象の原因を調査。なお、(A)系の指示値等には変動なし。	
10	6号機	プロセス計算機の画面1台のタッチ操作ができないことを確認した。当該画面を点検・修理。	
11	7号機	主タービン電気油圧式制御装置盤にて信号に異常があることを示す警報が一時的に発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
12	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)の点検時、シリンダー1箇所の内面ライナーの磨耗を確認した。当該シリンダーを修理。	