

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年10月6日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水器連続洗浄装置貝分離器注水弁の点検時、開閉表示ランプの消灯を確認した。当該表示ランプ等を修理。	
2	1号機	濃縮廃液系濃縮廃液ポンプBのケーシングドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
3	1号機	第2抽気逆止弁の点検時、弁棒等に摩耗を確認した。当該弁を修理。	
4	1号機	B系海水ポンプ用ホイストのワイヤーロープに素線切れ等を確認した。当該ワイヤーロープを点検・修理。	
5	1号機	原子炉圧力容器漏えい試験時、局部出力領域モニタ検出器取付ナット部に水のにじみを確認した。当該ナット部を修理。	
6	2号機	低電導度廃液系脱塩塔(B)バイパス弁の点検時、ヨークスリーブ(ねじはめ輪)部の固定不良により弁の全閉が確認できないことを確認した。当該部を修理。	
7	5号機	局部出力領域モニタ(172個中の1個)の出力が高いことを示す警報が一時的に発生した。当該事象の原因を調査。	
8	6号機	トランスヤード排水ピットにおいて、排水ポンプ起動用水位スイッチの不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
9	7号機	復水器(C)の点検時、第5、6給水加熱器ラギングエンドプレート(蒸気からケーシングを保護する板)の割れを確認した。当該部品の修理。	
10	7号機	タービン主蒸気系と抽気系配管設置のメカニカルスナッパの点検時、潤滑剤の変色を確認した。当該スナッパを修理。	
11	その他	大湊側洗濯設備の洗濯廃液系ろ過機(A)において、メカニカルシール部からシール水がろ過機側へ流入していることを確認した。当該メカニカルシール部を点検・修理。	
12	その他	$\beta$ $\gamma$ 線用警報付ポケット線量計1台に線量表示の故障を確認した。当該線量計を点検・修理。	
13	その他	大湊側焼却設備の耐火扉が閉まらないことを示す警報が発生したことを確認した。当該耐火扉は作動しているため閉位置検出スイッチ等を点検・修理。	
14	その他	人事異動の発令を要する勤務形態の変更において、発令がない状態で勤務変更を通知する内容の書類を発行してしまった。当該書類を訂正。	