

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年11月15日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)油タンク内に紙製のタオルが入っていることを確認した。当該タオルを回収済み。	GIII以下

3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	開閉所の監視用テレビモニタ装置の1つが写らないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(A)の冷媒へ湿分が混入していることを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
3	2号機	換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(B)の冷媒へ湿分が混入していることを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
4	3号機	所内蒸気系において、原子炉建屋入口安全弁が動作したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	4号機	主蒸気系等の配管表面に微小なへこみや打痕等を確認した。当該配管を点検・必要により修理。なお、当該配管の必要厚さを確保していることを確認済み。	
6	5号機	液化窒素蒸発器出口圧力調整弁において、開閉位置検出スイッチを動作させる金具の位置がずれていることを確認した。当該金具を点検・修理。	
7	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)油タンクガス抽出機A-1ドレンラインの接続部に油のにじみを確認した。当該接続部を点検・修理。	
8	7号機	抽気系のオイルスナッパーにおいて、油補給器へ接続する配管の継ぎ手部に配管の取付け方法の不良を確認した。当該継ぎ手部を修理。	
9	7号機	局部出力領域モニタ(172個中の1個)の点検時、絶縁抵抗値が管理値を外れていることを確認した。当該モニタを点検・修理。	
10	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)の空気だめ圧力が高いことを示す警報を確認した。当該事象の原因を調査。	
11	その他	給水建屋No.3ろ過水タンク入口電動弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
12	その他	大湊側焼却設備において、非放射性廃油を移送するポンプの吐出流量の低下を確認した。当該ポンプを点検・修理。	