

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月3日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	2号機	タービン高圧ケーシングボルト締付作業にて、締付治具が落下して左手小指を挟まれ負傷した。救急車で病院に搬送。治療。【平成24年3月30日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2011/pdf/24033001p.pdf	GIII以下
2	5号機	制御棒駆動水流量調節弁の切替操作中に、制御棒駆動水系と原子炉圧力容器の圧力差が大きくなり、制御棒駆動水ポンプ(B)が自動停止したことを確認した。速やかに制御棒駆動水ポンプ(B)を再起動した。当該事象の原因を調査。	GIII以下

3. GIIIグレード 16件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク水位低検出スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	5号機	非常用ディーゼル発電設備(A)の点検時、発電機界磁電流計の精度逸脱を確認した。当該電流計を修理。	
3	5号機	サービス建屋給気処理装置ドレン配管の修理工事中に、未使用のLANケーブル1本を切断したことを確認した。当該LANケーブルを修理。	
4	5号機	非常用ディーゼル発電設備(A)空気圧縮機(A-1)の点検時、ピストン給油配管に通常あるはずの残油が無いことを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	5号機	回転式取水口除塵装置(A)のローラーチェーン部からの異音発生を確認した。当該部を点検・修理。	
6	5号機	原子炉水pH計恒温装置において温度の一定制御ができていないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
7	5号機	残留熱除去系ポンプ(A)、(B)の振動記録計の紙送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
8	5号機	低起動変圧器5SB一次ケーブル接続箱用吸湿呼吸器の油面低下を確認した。当該機器に油を補充。	
9	5号機	純水移送ポンプ(D)メカニカルシールから僅かな純水の漏れを確認した。当該メカニカルシールを点検・修理。	
10	6号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)気水分離器の点検時、安全弁の弁棒他に摩耗を確認した。当該弁棒他を修理。	
11	6号機	換気空調系原子炉建屋原子炉棟排気隔離弁(B)の点検時、電磁弁接続部から僅かな作動空気の漏れを確認した。当該接続部を修理。	
12	6号機	放射性廃棄物処理建屋エリア放射線モニタ記録計の点検時、動作不良(模擬入力に対して指示が追従しない)を確認した。当該記録計を修理。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
13	6号機	電気油圧式制御装置制御油タンクの点検時、当該タンク内に粉状の残留物を確認した。当該残留物を回収・調査。	
14	6号機	所内低電圧回路用動力電源盤6B-2の地絡警報発生を確認した。当該電源盤を点検・修理。	
15	7号機	SLU(安全系論理演算装置)のうち、1つの異常発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
16	その他	荒浜焼却設備1次セラミックフィルタ(A)の灰取出ボックス(A)ダンパ(B)開側の弁開閉位置検出スイッチが全開表示にならないことを確認した。当該スイッチを点検・修理。	