

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年10月11日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプのグランドリーク量が通常より多いことを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
2	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機において、選択スイッチを手動に切り替えた際に、本来、運転状態が継続するはずの冷凍機(B)が自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
3	6号機	6/7号機使用済樹脂槽(B)液位計の指示が変動を繰り返していることを確認した。当該液位計を点検・修理。	
4	6号機	原子炉建屋天井クレーン位置検出スイッチのレバー部に曲がりを確認した。当該レバー部を点検・修理。	
5	6号機	搬入口扉の受け金具にトレーラーの底部を擦ってしまい受け金具の化粧板を誤って外してしまった。化粧板のみの外れであるため扉の機能に影響なし。当該化粧板を修理。	
6	6号機	6/7号機低電導度廃液系収集ポンプ(A)のメカニカルシールから僅かな廃液の漏れを確認した。当該メカニカルシールを点検・修理。	
7	6号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)吐出圧力計の指針に固着を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
8	その他	当社社員が現場の写真データ等を保存していたUSBメモリを一時的に紛失し、その後所内で拾得、返却されたことを確認した。	
9	その他	補助建屋冷凍機(A)温度調節器の制御不良により「冷水過冷」警報が発生し冷凍機(A)が自動停止したことを確認した。当該温度調節器を点検・修理。	