

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年10月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	退出モニタ出口扉の閉動作不良(閉動作しなくなった)を確認した。当該扉を点検・修理。	
2	1号機	66kV南側開閉所補助建屋屋上にある汚損検出器用百葉箱の腐食・破損を確認した。当該百葉箱を点検・修理。	
3	3号機	作業用電源箱の遮断器が過電流等により遮断動作していることを確認した。当該電源箱を点検・修理。	
4	3号機	復水ろ過装置／復水脱塩装置用プリンタの動作不良を確認した。当該プリンタを点検・修理。	
5	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)吐出圧力計の指針に固着を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
6	4号機	原子炉建屋排風機(C)のグラビティダンパの動作不良(閉状態のまま動作しない)を確認した。当該ダンパを点検・修理。	
7	6号機	γ線用個人警報線量計1台の故障(警報設定線量が登録されない)を確認した。当該線量計を点検・修理。	
8	6号機	換気空調補機非常用冷却水系(B)のサンプリング用流し台元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	6号機	再循環流量制御系マスターコントローラ電源(制御電源)の異常を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	大湊側焼却炉建屋排気筒トリチウムサンプリングラック(A)の凝縮水を回収できないことを確認した。当該事象の原因を調査。	
11	その他	荒浜側焼却設備圧縮空気供給弁に微量なシートパス、及び当該弁の弁棒が折れたことを確認した。当該弁を点検・修理。	
-	3号機	高電導度廃液系濃縮装置復水器出口導電率用導電率検出器に水垢が付着していることを確認した。当該検出器を点検・清掃。 平成24年10月25日審議によりグレード変更 GIII→その他	