

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年7月17日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)吐出圧力計の指示値が変動を繰り返していることを確認した。当該圧力計を修理。	
2	3号機	取水電源東側トレンチ内排水ポンプの点検時、絶縁抵抗値の低下を確認した。当該ポンプを修理。	
3	3号機	取水電源西側トレンチ内排水ポンプの点検時、絶縁抵抗値の低下を確認した。当該ポンプを修理。	
4	3号機	電カケーブル洞道内排水ポンプの点検時、絶縁抵抗値の低下を確認した。当該ポンプを修理。	
5	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプの点検時、羽根車等の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該羽根車等を修理。	
6	4号機	ダスト放射線モニタ用ダストサンプラポンプ(D)の点検時、電動機ブラケット取付用ボルトが折損していることを確認した。当該ボルトを修理。	
7	7号機	湿分離加熱器(B)出口蒸気温度検出器の点検時、温度検出器の絶縁抵抗値が低下していることを確認した。当該検出器を修理。	
8	その他	モニタリングポストNo. 2用静止型無停電電源装置の点検時、警報動作確認を実施したところ警報ランプとブザーが作動しないことを確認した。当該装置を修理。	
9	その他	荒浜側焼却建屋送風機(A)吸込み側ダクト下部の保温材が剥離していることを確認した。当該保温材を点検・修理。	
10	その他	大湊側焼却設備灰ドラム缶交換作業において、蓋締装置のアームの動作不良を確認した。当該アームを点検・修理。	