

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	コントロール建屋において、照明の一部が点灯しないことを確認した。当該照明を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋冷凍機(A)潤滑油配管接続ナット部に微量の油にじみを確認した。当該ナット部を点検・修理。	
3	1号機	高電導度廃液系濃縮装置温度、濃縮廃液系温度用記録計の打点不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	2号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室のケーブル処理室において、照明の1つが点灯しないことを確認した。当該照明を点検・修理。	
5	2号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)冷却水出口弁の開度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
6	3号機	循環水建屋にある分電盤の点検時、絶縁抵抗値が判定基準を逸脱していることを確認した。当該分電盤を修理。	
7	3号機	非常用ガス処理系乾燥装置(B)内に異物(ゴム片)を確認した。当該異物を回収。	
8	6号機	復水脱塩装置圧縮空気入口弁の排気弁から空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	6号機	No. 2ディープウェル(深井戸)排水ポンプインバータ装置の故障を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該排水ポンプは、インバータをバイパスして運転中。	
10	6号機	中央制御室再循環送風機(B)風量調整用ダンパーのロック機構に動作不良を確認した。当該ロック機構を点検・修理。	
11	6号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)潤滑油ヒータの端子箱カバー用ビス、配管サポートロックナットの一部に欠損を確認した。当該箇所を点検・修理。	
12	その他	軽油地下タンクから小型タンクローリー車への給油作業を実施していたところ、給油ノズルの動作不良により、少量(800cc)の軽油が漏れ出したことを確認した。当該ノズルを点検・修理。	
13	その他	屋外放射線監視システムにおいてデータ受信装置1系(2系統のうち1系統)の故障を確認した。当該装置を点検・修理。	