

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年9月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋給気冷却器室と空気調和機室の間にある均圧扉の開閉ができないことを確認した。当該扉を点検・修理。	
2	2号機	高電導度廃液系脱塩塔(B)満水用水入口弁の点検時、作動用空気配管接続部から空気の漏れを確認した。当該部を修理。	
3	2号機	バー回転式取水口除塵装置(C)の基礎部から微量の海水の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	
4	3号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク水位スイッチの点検時、接断差が管理値を超えていることを確認した。当該スイッチを修理。	
5	5号機	タービン建屋補機冷却水系熱交換器(C)海水出口弁のギアボックス部に油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	
6	5号機	タービン建屋補機冷却水系熱交換器(B)海水出口弁のギアボックス部に油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	
7	5号機	タービン建屋補機冷却水系ポンプ(C)吸込弁のギアボックス部に油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	
8	5号機	ホットシャワードレン系受ポンプ(A)出口攪拌逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備の冷凍機(B)冷水入口温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー(2A)水素イオン濃度計の点検時、自動校正ができないことを確認した。当該計器を修理。	