

不適合情報

2016年11月29日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系排水槽(B)液位スイッチの点検時、動作不良を確認した。当該計器を修理。	
2	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)加熱器エリア上部にある、配管スリーブの内部充填物(鉛毛)が一部脱落しているを確認した。当該部を点検・修理。	
3	3号機	制御棒駆動系水圧制御ユニット(38-19)のスクラム入口弁グランド部より水の滴下(約120cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)の軸振動/偏心記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
5	5号機	タービン建屋換気空調補機常用冷却水系主冷凍機室(管理区域)にて古いタバコの吸いながら1本を発見した。当該タバコを回収。	
6	6号機	原子炉建屋天井クレーンの点検時、横行用電動機の軸受取付け部内径と軸受外径との嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
7	6号機	屋外海水設備定検作業用分電盤の電源表示灯カバーに破損を確認した。当該カバーを点検・修理。	
8	7号機	タービン建屋地下2階のプラント内放送設備(拡声装置)に通話不良およびスピーカの動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
9	その他	社外に委託している一部の研修委託において、委託契約研修回数と実施研修回数に相違があることを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	屋外放射線監視端末において、気象観測データ(気温)が一時的に変動したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、現場の当該データに異常なし。	