

不適合情報

2016年12月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室床下ケーブルの区分を分離している分離板(3層構造)1箇所において、上層と中間層の接着が剥がれ、その間にケーブルが挟まれていることを確認した。なお、区分の分離機能は確保している。当該事象の原因を調査し点検・修理。【2016年12月28日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/publication/pdf/2016/28122801.pdf	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)潤滑油ストレーナの詰まりを確認した。当該ストレーナを交換。	
3	3号機	工具センターにおける計測器の定期校正時、振動計の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を点検・修理。測定記録への影響を評価。	
4	5号機	現場監視用テレビモニタ装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
5	5号機	復水器洗浄装置用ボール捕集器ピット排水樹の蓋(屋外)に腐食を確認した。当該蓋を点検・修理。	
6	その他	大湊側焼却設備換気空調系冷凍機(B)の故障を示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	