

## 不適合情報

2017年1月30日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ(A)地絡方向継電器の動作を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋更衣所にある管理区域用手袋配備棚に古いガムを確認した。当該ガムを廃棄済み。	
3	3号機	低電導度廃液系収集槽(A)出口弁の点検時、弁シート面の浸透探傷検査時において指示模様を確認した。当該弁を修理。	
4	5号機	低圧電源盤5D-1電圧指示計の点検時、測定誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	
5	6号機	区分Ⅰ計測制御電源室内の常用系ケーブルトレイ上のケーブル1本の外被に損傷を確認した。当該ケーブルを点検・修理。	
6	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)の点検時、軸受部(4箇所)の劣化および羽根車とケースとの隙間寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
7	7号機	タービン建屋地下2階循環水区域(非管理区域)床面のひびから微量の地下水の染み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
8	その他	1/2号機、5号機、6/7号機サービス建屋更衣所にある管理区域用手袋配備棚の内側に古いガムを確認した。当該ガムを廃棄済み。	