

不適合情報

2017年6月12日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 換気空調系環境改善用冷凍機(B)の冷水ポンプ(B)が停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | |
| 2 | 5号機 | 電解鉄イオン注入系の海水母管鉄イオン注入管ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。 | |
| 3 | 5号機 | 作業中の協力企業作業員が取水口除塵装置パー回転式除塵装置の動力伝達用ピンの破断を検出するスイッチに誤って触れ警報を発生させたことを確認した。当該事象の原因を調査。 | |
| 4 | その他 | 大湊側焼却設備のバーナー燃焼空気ブロワ駆動用ベルトに破損を確認した。当該ベルトを交換。 | |