

不適合情報

2017年7月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋送風機(B)出口逆流防止ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	1号機	海水熱交換器建屋地下2階の上部ケーブルトレイ貫通孔部に貼り付けた耐火ボードの落下を確認した。当該部を点検・修理。	
3	2号機	タービン建屋1階(管理区域)にある所内蒸気戻り系ドレン凝縮水排水装置の1つに開固着を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)吐出濃縮装置側ドレン排水口の排水不良を確認した。当該排水口を点検・清掃。	
5	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出濃縮装置側ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
6	4号機	中央制御室原子炉系制御盤の警報試験時、警報復帰音が鳴らないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
7	4号機	使用済燃料輸送容器保管建屋の屋外搬入口照明器具の内部に雨水の浸入を確認した。当該器具を点検・修理。	
8	5号機	大湊側洗濯廃液系活性炭開袋投入機の袋固定動作空気ホースが外れていることを確認した。当該ホースを点検・修理。	
9	6号機	排気筒トリチウム回収装置B系冷凍部の温度異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
10	7号機	循環水ポンプ(C)ブローオフ配管フランジ部のボルト(8本中、6本)の締め付け不良により、海水が漏えいした(約104リットル、汚染なし)ことを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
11	その他	荒浜側高台駐車場において、大型化学高所放水車の後退時に誤って消防車と接触し、両車とも損傷させたことを確認した。当該車両を点検・修理。	