

不適合情報

2017年7月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋排気フィルタユニット(A)のプレフィルタに詰まりを確認した。当該フィルタを交換。	
2	1号機	補助建屋排気フィルタユニット(B)のプレフィルタに詰まりを確認した。当該フィルタを交換。	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)の点検時、主軸の振れ測定値が管理値を超えていることを確認した。当該ポンプを修理。	
4	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)の点検時、分解部品(主軸、羽根車他)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
5	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)油ポンプの操作スイッチに動作不良(動作が緩慢)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
6	5号機	取水口除塵装置の点検時、回転式除塵装置(D)の動力伝達用ピン破断検出用スイッチの電線管に損傷を確認した。当該電線管を修理。	
7	6号機	定検時燃料移動監視操作卓用中継パネル内伝送信号変換器に伝送不良を確認した。当該変換器を点検・修理。	
8	6号機	屋外消火栓配管の保温材カバー3箇所に損傷を確認した。当該カバーを点検・修理。	
9	7号機	熱交換器建屋地下2階(非管理区域)電解鉄イオン注入系タービン補機冷却水系熱交換器入口流量指示計の入口側配管接続部から水の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
10	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)に摺動音を確認した。当該ポンプを点検・修理。	