

**不適合情報**

2017年7月27日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

## 1. GⅠグレード 0件

## 2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	計測用圧縮空気系空気貯槽圧力計の点検時、圧力計入口切替弁の閉確認をすべきところ、誤って違う弁を閉操作し、当該空気貯槽圧力が低いことを示す警報を発生させたことを確認した。当該事象の原因を調査。	GⅢ以下

## 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(A)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	所内蒸気戻り系ドレン凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	2号機	タービングランドシール蒸気圧力制御コントローラ(所内蒸気用)に動作不良を確認した。当該コントローラを点検・修理。	
4	5号機	大湊側洗濯処理設備洗濯廃液系ドラムハンドリング動力制御盤の操作画面に表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	その他	購入したディーゼル駆動消火ポンプの付属品(排気管用フレキシブルホースおよび電磁リレー)の材質または仕様を購入仕様書と異なっていることを確認した。当該付属品を交換。	
6	その他	1台のセルフエアセット(携帯式呼吸保護具)の点検時、マスク内圧力を上げるレバー部に空気漏れを確認した。当該部を修理。	
7	その他	大湊側焼却建屋1階トラックエリア入口扉のレバーハンドルに動作不良を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	