

不適合情報

2017年10月6日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	その他	荒浜側所内ボイラー建屋(屋外)ルーバー室扉および階段手摺りに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
2	その他	荒浜側運転員更衣室用エアコンの点検時、冷媒配管接合部から冷媒の漏えいを確認した。当該部を修理。	
3	その他	No. 4モニタリングポスト点検報告書において、高電圧の増減率が管理値を超えているにもかかわらず合格判定されていたことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該モニタリングポストの測定値に問題は無い。	