

不適合情報

2017年12月12日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 4号機 | 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)海水出口弁の点検時、上側軸受け部に腐食を確認した。当該弁を修理。 | |
| 2 | 4号機 | 原子炉建屋(屋外)No. 2サブドレン(地下水汲み上げポンプ)の起動・停止用水位スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。 | |
| 3 | 4号機 | タービンランド蒸気復水器のドレン水位スイッチ用ドレン配管に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。 | |
| 4 | 5号機 | 中央制御室換気空調系ダクトの外気取入口点検時、微小な腐食孔2箇所を確認した。当該ダクトの応急処置実施済み。 | |
| 5 | 6号機 | 原子炉建屋1階原子炉冷却材浄化系プリコートポンプ・タンク室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。 | |
| 6 | その他 | 1/2号機放射能分析装置(ゲルマニウム半導体検出器)Ⅰ系の点検時、測定用遮蔽体内物品センサーに感知不良を確認した。当該センサーを修理。 | |
| 7 | その他 | 補助ボイラー(5B)主蒸気止め弁(電動駆動)の点検時、制御盤の制御回路に動作不良を確認した。当該回路を修理。 | |