

不適合情報

2018年9月11日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	循環水ポンプ(B)吐出弁の弁開度計アクリルカバーに破損を確認した。当該アクリルカバーは設置不要と判断し撤去。	
2	1号機	サービス建屋ホットラボ排風機(B)電動機の負荷側ブラケットと反負荷側回転子のはめ合い測定において管理値の逸脱を確認した。当該ブラケットおよび回転子を点検・修理。	
3	1号機	所内用空気圧縮機(B)低圧側シリンダーピストンのグランド部に摩耗を確認した。当該部を点検・修理。	
4	1号機	荒浜側補助ボイラー建屋重油サービスタンク(A)(B)室天井から雨水の浸入を確認した。拭取り実施済み。当該部を点検・修理。	
5	2号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量計入ロフランジ部より微少の海水の滲みを確認した。当該部を点検・修理。	
6	4号機	制御棒駆動機構駆動水加熱器入口調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	5号機	所内低圧電源盤の地絡過電圧継電器に動作管理値の逸脱を確認した。当該継電器を交換。	
8	5号機	大湊側補助ボイラー建屋 1階 南側扉に施錠不能を確認した。当該扉を点検・修理。	
9	6号機	プラント内放送設備スピーカーに鳴動不良を確認した。当該スピーカーを点検・修理。	
10	7号機	タービン補機冷却水系熱交(B)後部水室ドレン弁に詰まりを確認した。当該弁を点検・清掃。	
11	7号機	タービン系警報補助盤に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	