

不適合情報

2018年9月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	濃縮廃液タンク(C)底部加温用所内蒸気系配管継ぎ手部に微量の凝縮水の漏えい(約1滴/秒、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該継ぎ手部を点検・修理。	
2	2号機	高電導度廃液系および低電導度廃液系脱塩装置の所内空気絞り弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)の潤滑油プライミングポンプメカニカル部に油の滲み(約5cc/日)を確認した。受けパン設置済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該非常用ディーゼル発電機の運転に影響なし。	
4	5号機	サービス建屋1階着脱衣所ファンコイルユニット(A)のドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	