

不適合情報

2018年12月27日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(B)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(D)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	5号機	プラント内有線放送設備(拡声装置)の1台に動作不良を確認した。当該設備を交換。	
4	5号機	原子炉建屋換気空調系のサンプル流量調整において、定格値に調整出来ないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
5	5号機	工具貸出センター貸出計測器の定期校正時、ノギス(1台)の計器精度が管理値を超えていることを確認した。当該計器の使用を禁止。測定記録への影響を評価。	
6	6号機	取水口除塵装置(F)洗浄水圧力計に透明指示板の脱落を確認した。当該計器を交換。	
7	6号機	タービン建屋消防設備の点検時、油受タンク室および高圧制御油圧ユニット室の二酸化炭素消火設備熱感知器(2台)に動作不良を確認した。当該感知器を交換。	
8	6号機	サービス建屋消防設備の点検時、1階階段排煙口に動作不良を確認した。当該部を修理。	
9	7号機	計算機用分電盤の改造後の試験において、地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	